



ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Bizkaiko Lan Ikuskaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
POLITICAS SOCIALES
Inspección de Trabajo de Bizkaia

ZERBITZU AGINDU ZKIA.

48/0003545/13

Nº ORDEN DE SERVICIO

ENPRESA/EMPRESA: GESTAMP BIZKAIA, S.A.

IFZ/N.I.F.: [REDACTED]

IDATZIZKO DATA

/ESCRITO DE FECHA:

GURE EREF./NTRA.REF.:

ZURE EREF./SU REF.:

GAIA/ASUNTO: AH0040

TB



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
EUSKADIKO LAN IKUSKARITZA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
INSPECCIÓN DE TRABAJO DEL PAIS VASCO

14 MAY 2013

SARRERA	IRTEERA
Zk. 4274	Zk.
Nº	Nº 190902

TXOSTENA / INFORME

En cumplimiento de Orden de Servicio 48/0003545/13, la Inspectora actuante informa de lo siguiente:

PRIMERO- Con fecha 19 de abril de 2013, tiene entrada en esta Inspección denuncia planteada por [REDACTED] contra la empresa GESTAMP BIZKAIA, S.A., de la que es miembro del Comité de Empresa y del Comité de Seguridad y Salud.

En el citado escrito de denuncia se alega la no adopción de las medidas preventivas oportunas para evitar riesgos dorsolumbares identificados en la instalación de Granalla, así como la falta de elaboración de estudio ergonómico en líneas de estampación 6 y 10.

SEGUNDO- Con fecha 26 de abril de 2013, previa citación efectuada al efecto, comparece ante la actuante en las oficinas de Inspección de Trabajo de Bizkaia, Dña. [REDACTED] directora de RR.HH. de la empresa.

Durante la comparecencia se hace entrega de la siguiente documentación:




5. Otra de las medidas programadas es la colocación de plataformas en el Poste A polo, se va a intentar quitar la fila inferior del cestón y comprobar que los riesgos ergonómicos que se evitan con ello, no generen, a su vez, riesgos de inestabilidad de la carga. Se han pedido, hace aproximadamente un mes, dos o tres plataformas, primero se recibirá una para probarla y poder detectar posibles problemas en su utilización.
6. Otro de los problemas detectados es el de encaje de piezas, según comenta la empresa y así consta en acta de reunión de 17 de abril, se está trabajando en sistemas que impidan que las piezas encajen. Hay una propuesta para el refuerzo y la empresa ha pedido que se oferten dos prototipos.
7. Otras de las medidas propuestas o ya realizadas son, la carga de las dos filas superiores en el contaje final de Poste A Meriva, cambio de bajantes de postes B para poder trabajar desde la plataforma antes del traslado, etc.
8. En relación a la realización de estudios ergonómicos del resto de puesto de trabajo, la empresa refiere que se ha iniciado un programa de colaboración entre Mutualia y la Universidad de Zaragoza para la elaboración de los pertinentes estudios de ergonomía. Se han llevado a cabo dos reuniones al respecto. Así se hace constar en la planificación preventiva, se establece un plazo comprendido entre febrero y diciembre de 2013. Se indica que se ha realizado ya una encuesta previa para la detección de síntomas subclínicos y para recoger la opinión de los trabajadores sobre las referencias que, a su juicio, pueden generar mayores riesgos.

CUARTO- Por lo expuesto, se concluye que la empresa si está adoptando progresivamente medidas tendentes a eliminar los riesgos ergonómicos detectados. No obstante se recuerda a GESTAMP BIZKAIA, S.A. que deberá llevar a cabo un control y seguimiento periódico de las medidas preventivas adoptadas y niveles de protección existentes, de cara al perfeccionamiento y valoración de su efectividad en orden al control o eliminación del riesgo detectado. Asimismo, se recuerda la necesidad de dar prioridad a la elaboración de estudios ergonómicos del resto de puestos de trabajo, en especial a aquellos que revistan un mayor grado de peligrosidad.

Es lo que se informa a los efectos oportunos.

Bilbao, 10 de mayo de 2013

**LAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKATZAILEA
EL/LA INSPECTOR/A DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**


Izpta./Fdo.: CARMEN BUSTILLO TEJEDOR